

2024년도 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 5월 추진실적 보고(거제시)

2024. 5. 31. 기준

1 개요

- 건 명 : 2024년도 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 추진실적 보고
- 수행기관 : 경남대학교 산학협력단 경남문화재돌봄센터
- 조사기간 : 2024. 5. 1. ~ 2024. 5. 31.
- 조사대상 : 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 대상문화재 총 433개소
- 모니터링 :
 - 2024년도 정기모니터링
 - 문화유산 유형별·종별·상태별 적합한 모니터링 기법과 장비 활용
- 수 행 건 : 총 2건



대상지역	문화재 (개소)
창원시	41
통영시	24
김해시	21
밀양시	89
거제시	34
양산시	22
의령군	55
함안군	36
창녕군	75
고성군	36

<경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 관리대상문화재 행정구역별 분포도>

2

5월 시·군별 모니터링 실적

■ 거제시 5월 모니터링 실적

연번	수행일자	문화재명	일상 관리	경미 수리	모니 터링	돌봄 활동 의	조치 사항 없음
1	2024.5.3.	거제 아주동 고분군					2
2	2024.5.3.	거제 아주동 삼층석탑					5
합계		2 건					7

3

5월 시·군별 모니터링 세부의견

■ 거제시 5월 모니터링 세부의견

연번	수행일자	문화재명	하위문화재	세부의견	비고
1	2024.5.3.	거제 아주동 고분군	고분군	<ul style="list-style-type: none"> - 봉분 내외부에 수목들이 절단되고 남은 그루터기들이 관찰되나 봉분의 구조적 문제는 없는 것으로 사료됨 - 아주동 고분군 내부 일부분에서 경작을 하고 있는 상황이 관찰되었으며, 철거가 필요한 것으로 보여짐 	
2	2024.5.3.	거제 아주동 삼층석탑	석탑	<ul style="list-style-type: none"> - 아주동 삼층석탑의 남동측면에서 1층 옥개석 좌측, 중앙 파손, 1층 탑신부 좌측 우주 파손, 2층 옥개석 우측 보수 흔적, 3층 옥개석 및 좌·우측 보수흔적, 3층 탑신부 면석 파손이 관찰됨 - 북동측면에서 2층 옥개석 중앙, 우측에서 보수흔적과 3층 옥개석 좌·우측 보수흔적이 관찰됨 - 북서측면에서 1층 옥개석 우측 파손, 2층 옥개석 좌·우측 보수 흔적, 3층 옥개석 좌·우측 보수흔적이 관찰됨 - 남서측면에서 1층 탑신부 좌측 우주 파손, 1층 옥개석 좌측, 중앙, 우측 파손, 2층 옥개석 좌측 보수 흔적, 3층 옥개석 중앙 파손, 3층 옥개석 좌·우측 보수 흔적이 관찰됨 - 상륜부와 3층 옥개석 사이 시멘트 모르타르로 추정되는 보수물질로 두 부재를 접착시킨 것이 관찰됨 	