

2024년도 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 3월 추진실적 보고서 (거제시)

2024. 3. 29. 기준

1 개요

- 건 명 : 2024년도 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 추진실적 보고
- 수행기관 : 경남대학교 산학협력단 경남문화재돌봄센터
- 조사기간 : 2024. 3. 1. ~ 2024. 3. 31.
- 조사대상 : 경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 대상문화재 총 427개소
- 모니터링
 - 2024년도 1차 정기모니터링
 - 문화유산 유형별·종별·상태별 적합한 모니터링 기법과 장비 활용
- 수 행 건 : 총 2건



대상지역	문화재(개소)
창원시	41
통영시	23
김해시	22
밀양시	89
거제시	34
양산시	22
의령군	55
함안군	37
창녕군	73
고성군	31

<경상남도 동부권역 문화재 돌봄사업 관리대상문화재 행정구역별 분포도>

2

3월 시·군별 모니터링 실적

■ 거제시 3월 모니터링 실적

연번	수행일자	문화재명	일상 관리	경미 수리	모니 터링	돌봄 활동 의	조치 사항 없음
1	2024.3.4.	거제 옥산성				2	
2	2024.3.4.	거제 명진리 느티나무				1	
합계		2 건				3	

3

3월 시·군별 모니터링 세부의견

■ 거제시 3월 모니터링 세부의견

연번	수행일자	문화재명	하위문화재	세부의견	비고
1	2024.3.4.	거제 옥산성	누각	<ul style="list-style-type: none"> - 누각(금성대) 남측면 수키와 다수가 탈락 및 이격이 된 상태로 해당 누마루의 기와 1/10 이상의 범위로 보아 경미한 수리로 진행이 불가능한 것으로 판단되어지며 탈락된 수키와의 낙석사고가 우려되어 신속한 전문보수가 필요한 것으로 보임 - 누각(금성대) 우측면(동측면) 지붕 위 용마루 끝에 망와가 파손되어 멸실되었으며 좌측면(서측면)과 우측면(동측면) 망와 밑부분 용마루에도 양성바름의 균열 및 이격이 발생하여 관람객들의 안전에 위협이 되고 있으므로 신속한 전문보수가 이루어져야 할 것으로 판단됨 	돌봄 활동 의
2	2024.3.4.	거제 명진리 느티나무	느티나무	<ul style="list-style-type: none"> - 거제 명진리 느티나무는 남측면 하단에는 1mx1mx0.4m(가로x세로x깊이)정도의 공동이, 나무줄기가 갈라지는 지점의 중앙부위에는 1.4mx1mx2m(가로x세로x깊이)크기의 공동이 발생하여 이를 방치할 경우 추가적인 부패와 해충의 피해 발생이 우려됨으로 전문적인 수목외과수술이 필요한 것으로 판단됨 	돌봄 활동 의