

2024년도 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 6월 추진실적 보고 (거제시)

2024. 7. 1. 기준

1 개요

- 건 명 : 2024년도 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 추진실적 보고
- 수행기관 : 경남대학교 산학협력단 경남문화유산돌봄센터
- 조사기간 : 2024. 6. 1. ~ 2024. 6. 30.
- 조사대상 : 경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 대상문화유산 총 433개소
- 모니터링 :
 - 2024년도 정기모니터링
 - 문화유산 유형별·종별·상태별 적합한 모니터링 기법과 장비 활용
- 수 행 건 : 총 1건



대상지역	문화유산 (개소)
창원시	41
통영시	24
김해시	21
밀양시	89
거제시	34
양산시	22
의령군	55
함안군	36
창녕군	75
고성군	36

<경상남도 동부권역 문화유산 돌봄사업 관리대상문화재 행정구역별 분포도>

2

6월 시·군별 모니터링 실적

■ 거제시 6월 모니터링 실적

연번	수행일자	문 화 유 산 명	일상 관리	경미 수리	모니 터링	돌봄 활동 의	조치 사항 없음
1	2024.6.7.	거제향교			1		
합계			1 건		1		

3

6월 시·군별 모니터링 세부의견

■ 거제시 6월 모니터링 세부의견

연번	수행일자	문 화 유 산 명	하위문화유산	세부의견	비고
1	2024.6.7.	거제향교	향교	<p><흰개미 피해></p> <p>1. 외삼문: 전면 좌에서 2,3번 기둥 부후</p> <p>2. 대성전: 전면 좌측 안팎 1번 기둥, 바깥쪽 3,5,6번 기둥 / 좌측면 1번 기둥에 충전작업으로 흰개미 피해 상태확인이 어려움, 2번 기둥 하단, 2~3번 기둥 사이 벽선 / 배면 6개 기둥 하단에 충전작업으로 인해 상태 확인 불가하며 2~3번 기둥 사이 하인방, 3~4번 기둥 사이 벽선, 4~5번 기둥 사이 벽선, 5~6번 기둥 사이 벽선 및 하인방 / 우측면 좌측 안쪽 기둥, 3,4번 기둥 하단</p> <p>3. 동무: 전면 2,3,4번 기둥 하단 / 배면 3번 기둥 흰개미 식흔, 4번 기둥 부후</p> <p>4. 서무: 전면 2번 기둥 하단 / 좌측면 중인방 / 배면 2번 기둥, 2~3번 기둥 사이 중인방 / 우측면 우측 기둥 하단, 중인방</p> <p>5. 증반소: 전면 상인방 위에 보</p> <p>6. 서재: 전면 1~4기둥 전체에서 흰개미 식흔</p>	